



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-00578 din 16/04/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Moșneaga Inna (Inspector principal), Ochișor Aliona (Inspector principal), Baraliuc Dinu (Șef direcție (inspecție)).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00416 din 15/04/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al
controlului: executarea dispoziției nr.03-d din 09.02.2026

(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): S.R.L. BRIAUTO-LUX, IDNO:1012604000547, obiectul controlului: S.R.L. BRIAUTO-LUX#SPALATORIE AUTO.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.

Domeniu de activitate supus controlului: gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice.

- Lista de verificare aplicată: 1.1.

- Lista de verificare aplicată: 1.2.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: spălătorie auto.

Constatările și rezultatele controlului: În baza art.19 al Legii nr.131 din 08.06.2012 „Privind controlul de Stat asupra activității de întreprinzător și a notei de motivare eliberată de IPM Briceni, în ziua de 16 aprilie 2026 s-a efectuat control ecologic la SRL „Briauto-Lux” amplasată pe strada Carpișin, 70 c. or. Briceni. Genul de activitate a întreprinderii este deservirea automobilelor, spălătorie auto. Întreprinderea dată are două boxe funcționale, unde se spală/curăță automobilele din exterior și salonul. Spălătoria deservește circa 10 automobile pe zi, activând 300 de zile pe an. La momentul inspecției s-a constatat că întreprinderea dispune de

de înregistrare a întreprinderii, extras din registrul de stat. Autorizația de Mediu pentru folosința specială a apei lipsește. Aprovizionarea cu apă se efectuează dintr-o fântână de mină cu adâncimea de 11 m, amplasată pe teritoriul întreprinderii. În urma controlului efectuat s-a constatat că în fântâna de mină nu este instalat apometru. Evidența a apei nu se efectuează, registrul lipsește. Apa din fântâna nominalizată este pompată direct către două acumulatoare cu membrană, trecând printre două filtre, apa este pompată sub presiune către aparatele de spălat marca Karcher, care sunt utilizate pentru spălarea propriu-zisă a automobilelor. Apa din fântâna de mină este pompată cu ajutorul unei pompe de marcă Vodolei, cu capacitatea 3m3/ora. În timpul procesului de spălare apele se scurg într-un jgheab acoperit cu grătare metalice, unde se sedimentează fracția solidă a apelor reziduale. În continuare apele se scurg în două decantoare orizontale, betonate, cu volume de 1,4 m3 fiecare, ulterior apele uzate nimeresc în acumulator metalic subteran cu un volum de 60 m3, din care apoi sunt extrase cu ajutorul unei autocisterne ce aparține ÎM, „Gospodăria Comunală-Locativ Briceni”, conform contractului cu nr.6 din 11.01.2026. La moment nu este instalat filtru a apelor reziduale, din această cauză sistemul de reciclare nu funcționează. Nămolul acumulat în jgheaburi cu grătare se extrage manual, apoi se depozitează pe teritoriul întreprinderii. Contractul de evacuarea nămolului cu întreprindere autorizată nu este încheiat. Plata pentru poluarea mediului înconjurător pentru anul 2025 a fost achitată dar calculul efectuat este incorect. Produsele chimice pentru curățarea automobilelor sunt achiziționate de la SRL „Ekokemica-Nord” în baza contractului nr. 2614 din 05.01.2026, în care nu este stipulat punctul de returnare a ambalajelor furnizorului. Deșeurile de ambalaje formate în urma utilizării produselor chimice, se acumulează în saci de polietilenă, după care sunt returnați furnizorului (din spusele administratorului). Substanțele chimice sunt păstrate în ambalajul producătorului, pe rafturi din metal, în încăpere închisă, cu podeaua betonată și ușă metalică. Ventilația încăperii se efectuează pe cale naturală. Soluțiile de lucru se toarnă în recipiente mai mici – spray, pentru a fi folosite conform destinației. Produse chimice cu termen expirat și ambalaje deteriorate nu au fost depistate. La spălătoria auto deșeurile se colectează separat, în urne din plastic cu inscripții corespunzătoare. Urnele sunt amplasate într-un spațiu special amenajat pentru stocarea acestora (între cele două boxe de spălare/curățare a automobilelor). Deșeurile municipale sunt evacuate de către ÎM „Gospodăria Comunală-Locativă Briceni” în baza contractului de evacuare a deșeurilor nr.114 din 12.02.2025, cu termen nelimitat. Teritoriul spălătoriei auto se menține permanent în ordine și curățenie.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Art. 28 alin. (2), lit. c), lit. d) din Legea nr. 272/2011, Pct. 1 și 25 din H.G. nr. 835/2013 Pct. 25, pct. 26, pct. 28, pct. 33, pct. 34, pct. 35, pct. 36, pct. 41, pct. 42, pct. 43, pct. 51 din H.G. nr. 950/2013

Art. 39 din Legea nr. 272/2011; Art. 14 lit. f) din Legea nr. 303/2013

Art. 9, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 1540/1998

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: -.

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): o zi, 16.04.2026.

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: -.

Prescripția:

Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: 1. Primirea Autorizației de Mediu pentru folosință specială a apei.

2. Reabilitarea sistemului de reciclare a apei.

3. Instalarea apometrului în fântână de mină și prezentarea testării metrologice a contorului.

4. Prezentarea Registrului de evidență a apei, numerotat, cusut și stampilat.

5. Prezentarea calcului corect și achitarea plății pentru poluarea mediului pentru anul 2025 în volum deplin.

6. Întocmirea contractului de evacuarea nămolului cu întreprindere autorizată.

7. Întocmirea contractului adițional de returnare a ambalajelor furnizorului de produse chimice.

Planul de remediere.

Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările: Art. 28 alin.(2), lit. c), lit.d) din Legea nr. 272/2011, Pct. 1 și 25 din H.G. nr. 835/2013

Pct. 25, pct. 26, pct.28, pct.33, pct.34, pct.35, pct.36, pct.41, pct.42, pct.43, pct.51 din H.G. nr. 950/2013

Art. 39 din Legea nr. 272/2011; Art. 14 lit. f) din Legea nr. 303/2013

Art. 9, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 1540/1998.

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 16/07/2026.

Măsuri restrictive aplicate, după caz: planul de remediere.

Contravenția(iile) constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz: S-a constatat că agentul economic nu dispune de Autorizație de Mediu pentru folosință specială a apei și nu a achitat plata pentru poluarea mediului înconjurător pentru anul 2025 în volum deplin prin ce se încalcă art.23 alin.1 a Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 și art.15(3) a Legii nr.1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Decizia - întocmirea planului de remediere conform articolelor 46 prim și 110(2), 143 a CCRM.

Semnăturile inpectorilor:

Moșneaga Inna(Inspector
principal)

(nume,prenume)

(semnatura)

*Ochișor Aliona(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

*Baraliuc Dinu(Șef direcție
(inspecție))*

(nume,prenume)

pute controlulu

(nume,prenume,junctia)

Date despre verificarea executării prescripției

☐ Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.

☐ A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.

Data:

Semnaturile insectorilor:

*Moșneaga Inna(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Ochișor Aliona(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Baraliuc Dinu(Șef direcție
(inspecție))*

(nume,prenume)

(semnatura)