



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-01071 din 04/06/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Borș Diana (Inspector principal), Damian-Jelescu Rodica (Inspector principal), Caliniuc Ion (Șef adjunct IPM Chișinău).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00837 din 29/05/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al

controlului:

Petiția membrilor Întovărășirii Pomicole „Buruiana Coop”, înaintată Ministerului Mediului al RM, înregistrată cu indice de intrare nr. col-16/26 05.02.2026 privind verificarea funcționalității stației de recepționare a apelor uzate, amplasată pe str. D. Matcovschi, 1, or. Stăuceni, mun. Chișinău.

(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de fișe)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): SOCIETATEA PE ACTIUNI APA-CANAL CHISINAU, IDNO:1002600015876, obiectul controlului: SA "APĂ-CANAL CHIȘINĂU" #stația de pompare a apelor uzate Stăuceni 1.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 2.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: Stația de pompare a apelor uzate „Stăuceni -1”, gestionată de persoana juridică S.A. „Apă Canal Chișinău”, situată pe adresa str. Matcovschi, 1, or. Stăuceni, mun. Chișinău.

Constatările și rezultatele controlului: În rezultatul examinării petiției membrilor Întovărășirii Pomicole „Buruiana COOP” înaintată Ministerului Mediului al Republicii Moldova înregistrată cu nr. de intrare nr. Col-16/26 din 05.02.2026 privind verificarea funcționalității stației de recepționare a apelor uzate, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3153216.1058, situat pe str. Dumitru Matcovschi, 1, or. Stăuceni, mun. Chișinău, în contextul semnalării deversărilor de ape uzate neepurate în afara perimetrelor admise și special amenajate.

La data 29.05.2026, în comun cu reprezentanții S.A. „Apă Canal Chișinău” și Laboratorul

de Referință al Agenției de Mediu a fost efectuat control inopinat la fața locului în adresa sus indicată.

La data efectuării controlului, reprezentanții entității economice vizate nu au prezentat documente relevante referitoare la proiectarea, construcția și exploatarea obiectivului inspectat.

În vederea elucidării circumstanțelor de fapt și verificării legalității amplasării și funcționării obiectivului, prin scrisoarea nr. 01-06/695 din 02.06.2026, Inspekția pentru Protecția Mediului Chișinău a solicitat de la S.A. „Apă-Canal Chișinău” prezentarea următoarelor documente: certificatul de urbanism pentru proiectare și autorizația de construire emise de Primăria or. Stăuceni pentru proiectarea și edificarea stației de pompare a apelor uzate amplasate pe str. Dumitru Matcovschi nr. 1, or. Stăuceni, mun. Chișinău, proiectul de execuție aferent obiectivului, avizul expertizei ecologice de stat privind documentația de proiect, pașaportul tehnic al stației de pompare, memoriul explicativ aferent proiectului, actul de recepție și transmitere în exploatare a obiectivului, alte acte permissive și avize emise de autoritățile competente, necesare pentru executarea lucrărilor de construcție și exploatarea obiectivului.

Prin răspunsul înregistrat cu nr. 01-6311 din 05.06.2026, S.A. „Apă Canal Chișinău”, nu a prezentat documentele solicitate de autoritatea de control, din motiv că acest obiectiv a fost transmis S.A. „Apă-Canal Chișinău”, fără actele urbanistice.

În cadrul acțiunilor de inspectare a sectorului dat, a fost depistată o țeavă cu diametrul de cca 40 cm, construită subteran, prin care la momentul efectuării controlului, deversări de ape uzate nu s-au depistat.

Recomandări:

- De asigurat permanent funcționalitatea stației de pompare pentru a nu admite deversarea apelor uzate în afara perimetrelor admise și special amenajate și crea pericolul poluării componentelor de mediu, iar în cazul avariilor, deversarea apelor să fie înlăptuită prin metode care nu poluează mediul.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: .

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 29.05.2026-05.06.2026 .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Semnăturile insectorilor:

Borș Diana(Inspector principal)
(nume,prenume)

Damian-Jelescu
Rodica(Inspector principal)

(nume, prenume)

Caliniuc Ion (Şef adjunct IPM
Chişinău)

(nume, prenume)

.....

(nume, prenume, funcţie)