



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-00501 din 07/04/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Chirilov Vitalie(Șef serviciu (inspecție)), Ojog Valentin(Inspector principal) .

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00328 din 02/04/2026 .

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al controlului: Efectuarea in baza Dispoziție 03-d din 09.02.2026

(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIBUC SERVICE, IDNO:1013600039391, obiectul controlului: SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CIBUC SERVICE # Spălătorie auto.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice .

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: În cadrul controlului, la fața locului, de la SRL „Cibuc Service”, au fost ridicate următoarele acte, în copii: avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat nr. 05/12 din 25.10.2012 la proiectul de execuție „stație de reparație auto în complex cu spălătorie auto din s. Coșnița r-nul Dubăsari”; aviz de acordare a terenului pentru construcție nr. 003184 din 09.04.2012, Avizul de recepție finală a obiectului nr. 7 din 04.12.2013, toate emise de IE Dubăsari, Contract nr. 9 din 27.01.2014 privind aprovizionarea cu apă potabilă încheiat între SRL „Cibuc Service” și AO „Izvoaraș”, valabil până la 31.12.2014, Aviz sanitar cu privire la repartizarea lotului pentru construcție nr. 50 din 18.04.2012 emis de CSP Criuleni, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr. 281839 din 17.12.2013; Aviz recepția finală nr. 10 din 16.11.2013 al SPCSE, Aviz igienic de recepție finală a obiectului nr. 85 din 05.11.2013 emis de CSP Criuleni, Pașaport tehnic a utilajului de tip gravitațional absorbant Alfa-2 GSJ pentru epurarea apei poluate cu produse petroliere și suspensii mecanice, care a obținut expertiza ecologică nr. 131 din 2005 la Institutul de

Constatările și rezultatele controlului: Pe terenul cu număr cadastral: 3818111.416, cu suprafața de 5030 m.p., unde activează stația de reparație auto cu spălătorie, a fost identificată o clădire capitală, care la parter dispune de spălătorie auto cu 1 post și service ; La intrarea la obiectiv, este amplasată o construcție necapitală, unde activează o vulcanizare, între obiectiv și traseul Chișinău-Dubăsari. Deșeurile formate, sunt acumulate într-un butoi metalic, acestea fiind evacuate, din spusele administrației la gunoiștea locală, în baza contractului de prestări servicii a Întreprinderii Municipale din comuna Coșnița. Sortarea deșeurilor, se efectuează parțial, fiind stocate aparte deșeurile formate din fer uzat și cauciucuri, care se stochează în cerul liber. Beneficiarul dispune de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat nr. 05/12 din 25.10.2012 la proiectul de execuție „stație de reparație auto în complex cu spălătorie auto”, conform căruia este prevăzut faptul că, aprovizionarea cu apă se va face din apeductul centralizat al localității, cu evacuarea apelor uzate în colectorul de canalizare a apelor uzate al SRL „Monsterax GSG”, cu obligativitatea predării ÎCS SRL „Petrom-Moldova” a nămolului provenit, pentru purificare și utilizare. De facto, în urma controlului, s-a constatat că, spălarea automobilelor se efectuează într-o încăpere cu un post, unde alimentarea cu apă se efectuează de la apeductul sătesc, fiind evidențiat și un contor sigilat, care demonstrează că până la moment, s-au folosit 330 m.c. de apă. Separarea apelor uzate de nămol, se face prin intermediul instalației de purificare a apelor uzate, bloc gravitațional cu filtru de absorbție de tip „GSJ-2” a firmei „Bancom”, care dispune de avizul corespunzător al Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Știință al RM. Apele uzate, sunt devărsate în rețeaua de canalizare existentă, careva măsurări privind devărsările limitat admisibile sau constatarea concentrațiilor maxime admisibile a substanțelor nocive în ape uzate, ne fiind efectuate. În conformitate cu prevederile pct.pct. 33, 34 și 36 al Hotărârii Guvernului RM nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisurări de apă pentru localitățile urbane și rurale, SRL „Cibuc-Service” va asigura monitoringul calității apei uzate epurate/preepurate- permanent; Sectorul, la momentul controlului, era salubritat, incinerări a deșeurilor nefiind depistate. Terenul gestionat, va fi menținut în permanență în stare salubră corespunzătoare, conform prevederilor Legii 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător – permanent; .

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: .

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 5 .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Prescripția:

Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: 1. Deșeurile colectate selectiv (ferul uzat, cauciucurile, etc), vor fi păstrate în locuri special amenajate, ce nu va permite poluarea mediului, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr.272 din 23.12.2011, Legii 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător și conform Legii deșeurilor nr. 209 din 29.07.2016 – termen – 05.05.2026; .

Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările: .

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 05/05/2026 .

Măsuri restrictive aplicate, după caz: .

Contravenția(ii)le constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz: _.

Semnăturile inspectorilor:

*Chirilov Vitalie(Șef serviciu
(inspecție))*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Ojog Valentin(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

(nume,prenume,functia)

(semnatura)

Date despre verificarea executării prescripției

☐ Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.

☐ A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.

Data:

Semnăturile inspectorilor:

*Chirilov Vitalie(Șef serviciu
(inspecție))*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Ojog Valentin(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

