



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-00706 din 30/04/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Paraschiv

Mihaela (Inspector principal), Ciornaia Elena (Inspector principal).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00446 din 21/04/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Planificat

Temei al controlului: ordinul nr 79 din 20.11.2025

(numarul planului controalelor, data aprobării și locul publicării)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): Gospodăria Tărănească FALIN GRIGORII din s. Cunicea, raionul Florești, IDNO:1024607004954, obiectul controlului: Gospodăria Tărănească FALIN GRIGORII # bazin acvatic.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: În timpul controlului de către agentul economic au fost prezentate și examinate următoarele documente:

-contractul de arendă a terenului aferent bazinului acvatic;

-extrasul din Registrul bunurilor imobile;

-caracteristicile tehnice ale iazului;

-regulamentul de exploatare al bazinului acvatic, elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 977/2016.

Constatările și rezultatele controlului: În cadrul controlului planificat s-a stabilit că GT „Falin Grigore” desfășoară activități de piscicultură în baza Contractului de arendă din 04 septembrie 2012, încheiat cu Primăria satului Cușmirca, pentru terenul aferent bazinului acvatic și zonei de protecție. Contractul este valabil pentru o perioadă de 25 de ani, respectiv din 04 septembrie 2012 până la 03 septembrie 2037. Terenul arendat este amplasat în extravilanul satului Cușmirca, raionul Șoldănești, și este identificat prin numărul cadastral 8319201.106, având o suprafață totală de 7,1688 hectare. Conform extrasului din Registrul bunurilor imobile, terenul face

parte din categoria terenurilor din fondul apelor și se află în proprietatea Primăriei satului Cușmirca.

Potrivit documentației tehnice prezentate, iazul „La Moara de Sus” a fost dat în exploatare în anul 1973 și este amplasat în bazinul hidrografic al râului Nistru, subbazinul Racovăț-Sănătăuca-Alcedar, având ca sursă principală de alimentare râul Cușmirca. Amplasamentul obiectivului este identificat în sistemul național de coordonate MR-99 prin coordonatele $X = 309193,05$ și $Y = 220923,44$. Destinația bazinului acvatic este utilizarea în scop piscicol, agrement și irigare.

Caracteristicile tehnice ale construcției hidrotehnice relevă faptul că barajul are o lungime totală de 132 metri, o lățime a coronamentului de 8 metri și o înălțime de 4,5 metri. Adâncimea maximă a apei în acumulare constituie 2,2 metri. Suprafața oglinzii de apă la cota nivelului normal de retenție este de 5,15 hectare, iar la cota nivelului forțat de retenție aceasta atinge 7,16 hectare. Nivelul normal de retenție este stabilit la cota de 158,70 metri, nivelul minim (cota nivelului mort) la 158,00 metri, iar nivelul forțat de retenție la 159,22 metri.

Volumul de apă acumulat la nivelul normal de retenție constituie 94,4 mii metri cubi, iar la nivelul forțat de retenție ajunge la 129,8 mii metri cubi. Volumul util de apă disponibil pentru exploatare este de 42,9 mii metri cubi. Aceste caracteristici demonstrează capacitatea obiectivului de a asigura desfășurarea activităților piscicole.

În cadrul verificării efectuate la fața locului, s-a constatat că iazul este utilizat exclusiv în scop piscicol. Anual, în perioada de primăvară, bazinul este populat cu material piscicol (malio), care este crescut până la atingerea dimensiunilor comerciale și biologice necesare, după care este extras și utilizat pentru popularea altor bazine acvatice. Activitatea se desfășoară în condiții organizate și corespunde destinației stabilite prin contractul de arendă.

Examinarea construcțiilor hidrotehnice a relevat faptul că barajul este bine conturat, întreținut și se află într-o stare tehnică satisfăcătoare. Coronamentul și taluzurile sunt stabile, fără semne evidente de eroziune sau degradare. Barajul este echipat cu evacuator de fund executat din țevă metalică, funcțional și corespunzător scopului pentru care a fost proiectat. De asemenea, pe partea stângă a barajului este amplasat evacuatorul de avarie, destinat preluării debitelor excedentare în perioadele cu precipitații abundente sau viituri, acesta fiind menținut într-o stare tehnică bună.

În ceea ce privește documentația obligatorie, titularul activității a prezentat Regulamentul de exploatare a bazinului acvatic, elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 977/2016. Documentul stabilește modul de exploatare, întreținere și monitorizare a bazinului acvatic și a construcțiilor hidrotehnice aferente.

Totodată, în urma verificării documentelor permisive, s-a constatat că titularul nu deține Autorizația de folosință specială a apei, document obligatoriu pentru utilizarea resurselor de apă în scopuri economice, inclusiv piscicole. Lipsa acestui act constituie o neconformitate față de cerințele legislației în domeniul gospodăririi apelor. Referitor la lipsa Autorizației de folosință specială a apei, agentul economic a comunicat că, din cauza rentabilității reduse și a lipsei unui profit economic semnificativ din exploatarea actuală a bazinului acvatic, intenționează să transmită iazul în subarendă, motiv pentru care, până în prezent, nu a inițiat procedura de obținere a actului

permisiv menționat.

În cadrul controlului efectuat, s-a constatat, de asemenea, că agentul economic nu dispune de miră hidrometrică instalată în perimetrul bazinului acvatic, fapt ce nu permite monitorizarea permanentă și exactă a nivelului apei din acumulare, fiind necesară instalarea acesteia în vederea asigurării supravegherii corespunzătoare a regimului hidrologic și exploatării în condiții de siguranță a construcției hidrotehnice.

Recomandări:

-Se recomandă instalarea unei mire hidrometrice în perimetrul bazinului acvatic, într-un loc accesibil și vizibil, pentru monitorizarea permanentă a nivelului apei și asigurarea exploatării în condiții de siguranță a construcției hidrotehnice.

-Se recomandă inițierea demersurilor necesare pentru obținerea Autorizației de folosință specială a apei, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, în vederea desfășurării activității piscicole în deplină legalitate.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Art. 23 alin.(1), alin. (2) din Legea nr. 272/2011; Art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 227/2022

Pct. 7/1, pct. 118/2 din H.G. nr. 977 din 16.08.2016

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 2 zile de la data de 30.04.2026 până la data de 04.05.2026 .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Semnăturile insectorilor:

Paraschiv Mihaela(Inspector
principal)

(nume,prenume)

Ciornaia Elena(Inspector
principal)

(nume,prenume)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului: