



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-01517 din 19/08/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Ciornaia Elena (Inspector principal), Paraschiv Mihaela (Inspector principal).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-01130 din 10/08/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Planificat

Temei al controlului: ordinul nr 79 din 20.11.2025

(numarul planului controalelor, data aprobării și locul publicării)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): Gospodăria Țărănească "RAILEAN VASILE TUDOR", IDNO:1024606011751, obiectul controlului: Gospodăria Țărănească "RAILEAN VASILE TUDOR" # sistem de irigare.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 2.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: În cadrul controlului inopinat de către agentul economic au fost prezentate următoarele documente:

- Certificat de urbanism pentru proiectare.

- Contractul nr. 2014/3-23 din 29.03.2023 de furnizare a apei din râul Nistru pentru irigarea terenurilor agricole ale fermelor țărănești.

- Certificat de delimitare a proprietății (conform bilanțului) și a responsabilității operaționale.

- Specificații tehnice.

- Acord suplimentar nr 1 din 01.04.2025 la Contractul nr. 2014/3-23 din 29.03.2023.

Constatările și rezultatele controlului: În temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat și în baza Ordinului Ministerului Mediului nr. 77 din 13.05.2026, s-a efectuat controlul de stat în domeniul protecției resurselor acvatice. Controlul a avut drept scop verificarea respectării legislației în domeniul protecției resurselor acvatice, inclusiv:

legalitatea utilizării resurselor de apă pentru irigarea terenurilor agricole; existența și

valabilitatea actelor permissive, după caz; identificarea sursei de apă utilizate pentru irigare;
verificarea sistemului de captare și transport al apei; verificarea existenței și funcționării
instalațiilor de pompare; verificarea existenței și funcționării mijloacelor de evidență a volumului
de apă captat/utilizat, după caz; respectarea condițiilor stabilite în actele permissive; prevenirea
utilizării neautorizate sau iraționale a resurselor de apă; verificarea măsurilor întreprinse pentru
prevenirea poluării și degradării resurselor acvatice. În rezultatul controlului efectuat la GT
„Railean Vasile Tudor”, cu privire la respectarea legislației în domeniul protecției resurselor
acvatice și exploatarea sistemului de irigare, s-a constatat următoarele: GT „Railean Vasile
Tudor” dispune de un bazin de acumulare a apei pe teren cu nr. cadastral:8310212045 amplasat în
s. Curatura, r/nul Șoldănești, care constituie parte componentă a sistemului de irigare utilizat
pentru asigurarea cu apă a plantațiilor agricole. Bazinul de acumulare nu dispune de proiect tehnic
și de evaluarea impactului asupra mediului (EIM), care este o procedură oficială prin care se
analizează din timp efectele pe care un proiect sau o construcție le poate avea asupra mediului
ambiant. Apa acumulată în bazin este utilizată de către agentul economic pentru irigarea și
stropirea livezii. Irigarea se efectuează manual, cu utilizarea unei cisterne, apa fiind transportată
de la bazin către plantațiile agricole. Alimentarea bazinului de acumulare cu apă se efectuează în
baza contractului încheiat cu Întreprinderea Metalurgică din Rîbnița, din sursa de apă – râul
Nistru, cu un volum prevăzut de 230,0 m³/zi, în perioada de irigare. În cadrul controlului s-a
verificat modul de evidență a volumului de apă utilizat. S-a constatat că agentul economic dispune
de contor de apă instalat pentru evidența volumului de apă captat/utilizat și efectuează evidența
consumului de apă. Totodată, în cadrul sistemului de irigare, agentul economic dispune de o stație
de pompare, destinată captării apei din bazinul de acumulare și asigurării alimentării sistemului
pentru irigare.

La stația de pompare este instalată o pompă de tip: GASOLINE WATER PUMP
HMQGZ80-30, Model 170 F, cu următorii parametri tehnici declarați:

-puterea nominală – 4,0 kW;

-turația nominală – 3600 rot./min;

-înălțimea manometrică totală – 30 m;

-diametrul/dimensiunea conductei de aspirație – 80 mm.

Zona de protecție este amenajată.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: .

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): Durata controlului 19.08.2026- 24.08.2026/ 4 zile.

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Semnăturile insectorilor:

*Ciornaia Elena(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

*Paraschiv Mihaela(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

Semnatura reprezentantului/persoanei

(nume,prenume,functia)