



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-01279 din 03/07/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Domenti Radu(Inspector principal), Guțan Serghei(Inspector principal).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00915 din 12/06/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Planificat

Temei al controlului: ordinul nr 79 din 20.11.2025

(numarul planului controalelor, data aprobării și locul publicării)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): S.A. NIUTAMS CERAMICA, IDNO:1008602007967, obiectul controlului: S.A. NIUTAMS CERAMICA # Zăcămint de argilă nisipoasă pentru cărămidă și țiglă „Rîșcani II”.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția solului și subsolului.

- Lista de verificare aplicată: nr. 4.2.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului:

Act de transmitere a carierei de argilă cu perimetrul minier de la S.A. „FMC-Rîșcani” la S.A. „Niutams Ceramica” nr. 155 din 20.11.2008; Proiectul perimetrului minier, Act de confirmare a perimetrului minier nr. 478 din 17.02.2009; Proiectul de execuție „Cariera de argilă cu capacitate de 40 mii m³ pe an, în orașul Rîșcani cu recultivare”, obiect nr. 027 din 1991; Expertiza Inspectoratului Ecologic de Stat nr. 05-5-1537/666 din 18.09.2001; Coordonarea Inspectoratului Tehnic-Minier nr. 85 din 22.10.2004 a Proiectului de execuție, obiect nr. 027 din 1991; Planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere pentru anii 2024, 2025, 2026; Coordonările normativelor pierderilor de substanțe minerale utile la extragere pentru anii 2024, 2025, 2026; Rapoarte privind mișcarea rezervelor de substanțe minerale utile solide pentru anii 2023, 2024, 2025; Extras din registrul bunurilor imobile a terenului nr. cadastral 7101206.100.

Constatările și rezultatele controlului:

La data de 23.06.2026, în temeiul art. 86, 87, 88 al Codului Subsolului nr. 246 din 08.11.2024, Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat, au fost inițiate acțiuni de control

la zăcămintul de materie primă pentru cărămidă „Rîșcani”, transmis spre valorificare industrială S.A. „Niutams Ceramica”.

La fața locului, au fost efectuate măsurători cu echipamentul GNSS tip Trimble R8s/Juno T41/5 (nr. de serie 5909R00061/19934800163), cu Buletin de verificare metrologică nr. 3.5-012, eliberat la data de 10.11.2025, valabil până la 09.11.2026.

Exploatarea zăcămintului de materie primă pentru cărămidă „Rîșcani” se efectuează în baza Proiectului de execuție: „Cariera de argilă cu capacitate de 40 mii m3 pe an, în orașul Rîșcani cu recultivare”, obiect nr. 027 din 1991.

Punctele unghiulare ale perimetrului minier, atribuit prin Actul de confirmare a perimetrului minier nr. 478 din 17.02.2009, sunt poziționate în sistem de coordonate convențional. Prin urmare, în vederea contrapunerii măsurărilor efectuate în sistemul național de coordonate Moldref-99 cu perimetrul minier delimitat în sistem de coordonate convențional, au fost fixate obiectele fixe (clădiri) reflectate în planul topografic al perimetrului.

Totodată, s-a stabilit că coordonatele proiecției punctului unghiular cu nr. 4 și anume coordonata X este introdusă greșit și nu corespunde cu reprezentarea grafică a punctului. De asemenea, în rezultatul vectorizației digitale în programul AutoCAD cu extensie GeoniCS a limitelor perimetrului minier, s-a constatat că poligonul format are suprafața de 17,88 ha, astfel se deduce, că suprafața perimetrului minier nu corespunde cu cea indicată în Actul de confirmare a perimetrului minier de 20,6 ha. Având în vedere multiplele erori constatate în Proiectul perimetrului minier, nu s-a putut stabili cu certitudine dacă lucrările de exploatare a zăcămintului „Rîșcani” se efectuează în limitele perimetrului minier.

Suprafața afectată de lucrări miniere la momentul controlului este de 1,65 ha, situată în limitele terenului cu nr. cadastral 7101206.100, modul de folosință neproductiv, cât și în limitele terenului neînregistrat în Baza Centrală de Date al Cadastrului bunurilor imobile (BCD Cadastru), amplasat la Sud-Est de terenul cu nr. cadastral 7101206.100.

La compartimentul plata pentru poluarea mediului, agentul economic verificat s-a conformat în totalitate prevederilor art. 14, 15 din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Se recomandă:

- Perfectarea actelor permissive conform Codului subsolului nr. 246 din 08.11.2024.
- Elaborarea/actualizarea și coordonarea Proiectului tehnologic și Proiectului perimetrului de exploatare a zăcămintului de materie primă pentru cărămidă „Rîșcani” în condițiile Codului subsolului nr. 246 din 08.11.2024.
- Constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului în conformitate cu art. 81 al Codului subsolului nr. 246 din 08.11.2024.

Prezentul Proces-verbal de control poate fi contestat și/sau să se prezinte un dezacord cu actul în cauză, în conformitate cu art. 28, alin. (6) și art. 30 din Legea nr. 131 din 08.06.2012, privind controlul de stat.

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: .

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile):

22.06-03.07.2026 (10 zile lucrătoare) .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: _.

Semnăturile insectorilor:

*Domenti Radu(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

*Guțan Serghei(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

(nume,prenume,functia)

(semnatura)