



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-00471 din 02/04/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Roșca Svetlana (Inspector principal), Malai Irina (Inspector principal).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00303 din 27/03/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al

controlului:

Conform Dispoziției nr. 03 din 09.02.2026 "Cu privire la verificarea persoanelor fizice/juridice ce prestează servicii de spălătorie auto" (prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): REPARAȚII ECHIPAMENTE MECANICE S.R.L., IDNO: 1010606006022, obiectul controlului: REPARAȚII ECHIPAMENTE MECANICE S.R.L. #Spalatorie auto - 101 m.p.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatică.

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.

Domeniu de activitate supus controlului: gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice.

- Lista de verificare aplicată: 1.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului:

Constatările și rezultatele controlului: SRL "Reparații Echipamente Mecanice" cod fiscal 1010606006022 cu adresa juridică str. Chilia 23/2, or. Rezina, Certificat de Înregistrare MD 0105176 din 30.12.2010. Conform Extrasului din Registrul de Stat a persoanelor juridice cu nr. 409 din 18.06.2021, Obiectul principal de activitate: Întreținerea și reparația autovehiculelor, administrator Locoman Gheorghe.

Construcția spălătoriei-auto cu un nivel din str. Matrosov 10, or. Rezina este construită conform proiectului de execuție, pe un teren cu nr. cadastral 6701210.006, proprietate privată, cu suprafața de 0,5448 ha, pe care este construită o construcție comercială cu suprafața de 95,6 m²

pentru prestări servicii. Instalația pentru spălătorie este un sistem de epurare compus din: rezervor de acumulare confecționat din polietilenă prevăzut cu o pompă submersibilă, separator de hidrocarburi cu filtru de coalescență, un epurator biologic cu biofiltru. Spălătoria auto dispune de trei posturi de lucru, care sunt dotate cu tot ce e necesar; sunt trei gropi de colectare a apelor uzate, dotate cu filtre, din care apele reziduale sunt devărsate într-un septic până la evacuare. În spălătoria auto se efectuează spălarea autoturismelor cu aparate de presiune înaltă și clătirea autoturismelor cu apă curată. Apa murdară din zona de spălare se devarsă în separatoare, unde depun particule mari de murdărie și nisipul, apoi apele uzate sînt devărsate la stația de epurare. Stația de epurare a scurgerilor de apă este utilizată pentru tratarea apelor uzate provenite de la spălătorie auto, se utilizează instalații de tratare a scurgerilor de suprafață, constînd dintr-un bazin de decantare în strat subțire și filtre de curățare în trei etape. Nămolul este colectat într-un rezervor de acumulare până la evacuare. Apa este folosită din apeductul orășenesc centralizat în baza contractului de furnizare a apei potabile și recepționarea apelor uzate din 20.11.2025 încheiat cu ÎM "SCL" Rezina. Deșeurile municipale sînt transportate la gunoiștea orășenească de ÎM "SCL" Rezina în baza contractului din nr.55/1 din 17.07.2025. Plata pentru poluarea mediului este achitată, în sumă de 3039,53 lei conform ordinului de plată nr.3251 din 10.02.2026. .

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Art. 45 lit. b) din Legea nr. 1515/1993 .

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 30.03.2026-03.03.2026 (5zile) .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Semnăturile inspectorilor:

Roșca Svetlana(Inspector principal)

(nume,prenume)

Malai Irina(Inspector principal)

(nume,prenume)