



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun.Chișinău, șos. Hâncești , 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-01513 din 18/08/2026

Inițial

Numele complet si funcția persoanelor care au efectuat controlul: Vatavu Viorica(Inspector principal), Cecan Dmitri(Șef IPM Rîșcani), Turcan Iurie(Inspector principal) .

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-01143 din 17/08/2026 .

Tipul controlului si temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al controlului: art.19 alin.(1) pct.2) din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat cu scopul examinării petiției Consilierului local din Consiliul sătesc s.Sturzeni rl.Rîșcani dnei Maria Cristian adresată la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, art.23, 29, 31, 56 din Legea apelor nr.272/2011; H.G.nr.548/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului
(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător si nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită si nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului si identificarea obiectului de control (unitatea supusă controlului): SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VARDAN-AGRO, IDNO:1002602006131, obiectul controlului:SRL,,VARDAN AGRO”#iaz, sistem de irigare.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatică .

- Lista de verificare aplicata: nr. 2.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului: Controlul în teritoriu la SRL,,Vardan Agro” a fost efectuat în baza art.19 al.(1) pct.2) din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat cu scopul examinării petiției Consilierului local din Consiliul sătesc s.Sturzeni rl.Rîșcani dnei Maria Cristian adresată la Inspectoratul pentru Protecția Mediului penru verificarea modului de gestionare a resurselor de apă, respectarea prevederilor Legii apelor nr.272/2011, și actelor permissive de mediu (Autorizații de mediu pentru folosință specială a apei) .

Constatările și rezultatele controlului: Esența petiției înaintată de către petiționara Maria Cristian - persoane necunoscute captează apa din baziul public nr. cad. 7149202063 transferînd apa în bazinul acvatic nr. cad. 7149202062 fapt care provoacă scăderea nivelului apei din iazul

public.

Controlul cu ieșire la fața locului a fost efectuat în prezența petiționarei și conducătorului SRL „Vardan Agro”, iar ulterior în prezența primarului s. Sturzeni, deținătorul bazinului arendat GT „Scripliuc Serghei” și consilierul local Jumiga Efîm.

În rezultatul examinării situației la fața locului a fost stabilit și confirmat faptul că captarea apei din bazinul public este efectuată de către SRL „Vardan Agro” care are genul de activitate – pomicultura, cultura plantelor cerealiere, tehnice și furajere ș.a. SRL „Vardan Agro” efectuează pomparea mecanică a apelor de suprafață din bazinul acvatic public nr. cad. 7149202.063 în iazul care este situat în amonte și amplasat în imediata apropiere de livada intensivă a întreprinderii. SRL „Vardan Agro” dispune de AMFSA nr. AM987 din 03.09.2019-02.09.2031 din bazinul public nr. cad. 7149202.063 pentru necesități de irigare a livezii cu suprafața de 45 ha și terenurilor agricole gestionate. Volumul anual coordonat pentru captare constituie 335,0 mii m³.

Motivul transferului de apă invocat de către SRL „Vardan Agro” : scăderea nivelului de apă în iazul public nr. cad. 7149202.063 din cauza secetei și lipsei precipitațiilor în perioada primăvară-vară 2026 a cauzat captarea apei de calitate nesatisfăcătoare, amestecată cu nămol, ceea ce a condus la blocarea și defectarea sistemului de rețele de irigare din ½ din suprafața livezii gestionată de SRL „Vardan Agro”. Astfel, transferul apei în iazul din amonte nr. cad. 7149202062 care are barajul situat la distanța de 20 m produce ridicarea esențială a nivelului de apă în iazul vecin ceea ce oferă posibilitatea captării apei de o calitate mai bună (priza de captare – la mina deversorului de fund). SRL „Vardan agro” asigură evidența lunară a volumului de apă captat prin metodă indirectă, în baza indicațiilor contoarelor electrice instalate la ambale stații de pompare. Conform dării de seamă TRN 21 prezentate de către SRL „Vardan Agro” pe parcursul I semestru al anului 2026 a fost captat un volum de 15300 m³ de apă.

Acțiunea dată a fost coordonată în prealabil cu deținătorul iazului nr. cad. 7149202062 și executată cu acorul oral al ultimului. Iazul este deținut în subarendă de către GT „Scripliuc Serghei” în baza Contractului de subarendă nr. 2 din 15.08.2023. Termenul de subarendă - 31.12.2031. Scopul subarendării (tip de folosință) – piscicultura, creșterea peștelui, agrement. Prin intermediul întreprinderii licențiate GT „Scripliuc Serghei” a elaborat în anul 2024 Fișa tehnică și Regulamentul propriu de exploatare a bazinului de apă care a fost aprobat de către Agenția „Apele Moldovei” prin scrisoarea nr. 03-04/2251 din 31.12.2024 (nr. înreg. 867/B). Inclusiv până la momentul controlului GT „Scripliuc Serghei” nu dispune de Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei în scop de piscicultură.

În rezultatul audierii părților a fost stabilit că SRL „Vardan Agro” nu dispune de Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei din iazul nr. cad. 7149202062 și folosește obiectivul acvatic pentru captarea apei în scop de irigare fără AMFSA prin ce se încalcă prevederile art. 21, 23 din Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011. Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei este document eliberat de către Agenția de Mediu, al cărei titular are dreptul la folosința specială a apei în anumite condiții, conform dispozițiilor prezentei legi.

Folosința apei care se consideră folosință specială și poate fi efectuată numai în bază de autorizație de mediu pentru folosința specială a apei, eliberată în condițiile prezentei legi. Fapta de folosire a obiectivelor acvatice (iaz) pentru captarea apei în scop de irigare fără autorizația de

folosință specială a apei constituie contravenție prevăzută de art.110 al.(2) Cod contravențional.

Informații suplimentare:

Bazinul acvatic nr. cad. 7149202063: Iazul public este situat în partea de Nord a s.Sturzeni atît în intravilanul cît și extravilanul localității. Numărul cadastral al terenului – 7149.202.063. Suprafața bazinului – 44,6 ha. Bazinul de apă care este amplasat pe cursul râului Camenca și este exploatat în cascadă cu alte bazine situate în amonte și în aval. Caracterul alimentării cu apă–pluvial, predominant din izvoare cu apă freatică subterană, acumularea apelor meteorice și deversări din bazinele acvatice situate în amonte. Barajul iazului este situat în intravilanul localității, este construit din pămînt (argilă) cu drum auto cu lățimea de 8 m (pietruit), lungimea de 100 m. Starea barajului- nesatisfăcătoare, au fost stabilite fisuri si scurgeri de apă. Bazinul dispune de evacuator de fund și deversor de avarie – construcție capitală cu de beton cu 4 camere de recepție acoperite cu bare de metal sudate. Starea instalațiilor hidrotehnice – satisfăcătoare. Înălțimea barajului 6 m. Suprafața oglinzii acoperită cu vegetație – 20%.

SRL„Vardan Agro” dispune pentru captarea apei: - 3 pompe de model Rovati prod.Italia. Priza de captare a apei este amplasată pe malul drept al iazului (stație de captare). Sistemul de irigare este subteran, reprezintă 3 rețele construite din țevi de aluminiu cu diametrul de 150-200 mm.

Bazinul acvatic nr. cadastral 7149202.062 are suprafața – 20,8707 ha este situat pe cursul r.Camenca (afl.de stînga al r.Prut). Caracterul alimentării cu apă – mixt predominant din izvoare subterane, acumularea apelor meteorice și scurgerea apelor din bazinele acvatice situat în amonte.

Barajul bazinului este construit din pămînt cu drum local lățimea de 6-7 m, lungimea de 188 m. Adîncimea maximă la baraj constituie 4 m. Bazinul dispune de instalații hidrotehnice: descărcător de ape pluviale -mină din beton armat 1,5x1,5 m barată cu șandoare de lemn, evacuator de fund combinat construit din țevă de oțel cu d=800 mm. Evacuatorul dispune de instalații de protecție a peștelui. Nu este instalată mira gradată. Din suprafața totală a oglinzii 40 % este acoperită cu vegetație acvatică (stuf și papură). Volumul depunerilor de nămol 20-40%. Tip consolidare a taluzului în amonte și în aval – înierbat. Fișia riverană de protecție mărginește pe malul drept cu teren agricol. Fișie forestieră de protecție există parțial pe malul stîng al bazinului acvatic.

Plata pentru poluarea mediului pentru anul 2025 a fost calculată corect și achitată în termen. Suma – 3132,28 lei (ordinul de plată – nr.459 din 27.01.2025, ordinul de plată nr.492 din 25.02.2025, calculul se anexează).

În rezultatul evaluării riscurilor au fost stabilite următoarele:

•gradul de conformare în domeniul protecției resurselor acvatice – 75 %

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Art.25 alin.(2), lit.a), art.33 alin. (1) din Legea nr.272/2011 apelor, Art.25 alin.(2), lit.c) din Legea nr.272/2011; Pct.33, pct.35 din H.G nr. 931/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane. Art.25 alin.(2), lit.d) din Legea nr.272/2011 apelor; Pct.2 din H.G. nr.cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteilor 977/2016, Pct.6, pct.21 din H.G. nr.977/2016 cu

privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor, Pct. 7/1, pct. 118/2 din H.G. nr.977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor. Art.52 alin.(1), alin.(2) din Legea nr.272/2011 apelor .

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): 3 zile 18.08.2026-20.08.2026 .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Prescripția:

Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: 1) De efectuat evidența strictă a volumului de apă captat conform apometrelor, metoda directă conform prevederilor HG nr.835 din 29.10.2013 (termen- permanent)

2) De folosit rațional resursele de apă, de consumat economic apă și de prevenit captarea-evacuarea nerațională a apei, reducerea pierderilor cauzate prin infiltrare și evaporare din sistemele de irigare (termen–permanent);

3) În scopul prevenirii epuizării apei din obiectivul acvatic public de utilizat rațional resursele de apă inclusiv pînă la stoparea benevolă a captării apei;

4) De menținut în stare de funcționare instalațiile pentru gospodărirea apelor și dispozitive tehnice, care pot afecta starea apelor, să amelioreze parametrii lor de exploatare (termen – permanent),

5) De asigurat în comun cu APL Sturzeni instalarea mrei hidrografică la bazinul acvatic public nr.cad.7149202.063 care este prevăzută conform prevederilor pct.118/1-3 din H.G.nr.977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor .

6) De obținut Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei în scop de irigare din bazinul nr.cad.7149202.062.

7) De prezentat Raportului statistic anual privind utilizarea apei „nr. 1- gospodărirea apelor” la IPAN „Apele Moldovei” (str. Gheorghe Tudor, 5, Tel. 280928) (termen – 5 zile; și anual pînă la 01 martie pentru fiecare an de activitate).

8) La expirarea termenului de prescripție de prezentat la IPM Rîșcani informație în scris privind rezultatele executării și îndeplinirii pre-scriptiilor înaintate în prezentul proces verbal de control cu anexarea documentelor ce confirmă îndeplinirea indicațiilor .

Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările: Art.25 alin.(2), lit.a), art.33 alin.(1) din Legea nr.272/2011 apelor, Art.25 alin.(2), lit.c) din Legea nr.272/2011; Pct.33, pct. 35 din H.G nr.931/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane. Art.25 alin.(2), lit.d) din Legea nr.272/2011 apelor; Pct. 2 din H.G.nr.977 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor 977/2016, Pct. 6, pct.21 din H.G.nr.977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/ heleșteiilor,

Pct.7/1, pct. 118/2 din H.G. nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/ heleșteiilor. Art.52 alin.(1), alin.(2) din Legea nr.272/2011 apelor.

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 20/10/2026 .

Măsuri restrictive aplicate, după caz: .

Contravenția(iile) constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz: _.

Semnăturile insectorilor:

*Vatavu Viorica(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Cecan Dmitri(Șef IPM Rîșcani)

(nume,prenume)

(semnatura)

*Țurcan Iurie(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

(nume,prenume,functia)

(semnatura)

Date despre verificarea executării prescripției

☐ Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.

☐ A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.

Data:

Semnăturile insectorilor:

*Vatavu Viorica(Inspector
principal)*

(nume,prenume)

(semnatura)

Cecan Dmitri(Șef IPM Rîșcani)

(nume,prenume)

(semnatura)

Țurcan Iurie(Inspector

principal)

(nume,prenume)

(semnatura)